

О ЗАПАСАХ ПРОЧНОСТИ.

До сих пор в инженерной практике применяется в основном методика расчета запасов прочности по напряжениям. Между тем, напряжение в конкретной детали является функцией, а усилия — основным фактором, определяющим напряжение. Из условий эксплуатации мы можем определить вероятное увеличение усилия, чего нельзя сказать о напряжениях, так как они не всегда пропорциональны усилиям. Это значит, что уже при нагружении детали постоянными напряжениями трудно определить потребный запас прочности по напряжениям и гораздо проще назначить его по усилиям.

Особое значение имеет запас прочности по усилиям для расчета детали, работающих при переменных напряжениях.

Недавно появилось предложение И. А. Биргера [1] характеризовать прочность при переменных напряжениях двумя запасами прочности: по переменным (N_v) и по постоянным (N_m), составляющим напряжениям.


Рассмотрим фиг. 1. Точка М характеризует рабочий цикл с σ_v и σ_m , точка Р — состояние разрушения при $\sigma_v^{(p)}$ и $\sigma_m^{(p)}$, а кривая МР — переход от рабочего цикла к состоянию разрушения.

При этом:

$$N_v = \frac{\sigma_v^{(p)}}{\sigma_v}$$

$$N_m = \frac{\sigma_m^{(p)}}{\sigma_m}$$


Рассмотрим предложение И. А. Биргера и вообще, вопрос о запасе прочности при переменных напряжениях на конкретном примере.



Предельная кривая при простом напряженном состоянии

Предельная кривая при простом напряженном состоянии.

Стержень сечением F сжимается осевым грузом G (фиг.2). К стержню приложено, направленное вверх, усилие N , изменяющееся за один цикл от 0 до P . Величина P максимума усилия может изменяться. Пренебрегаем силами инерции и возможностью потери устойчивости.



Фиг.2

Определяя составляющие напряжения цикла, получим:

$$\sigma_{\max} = \frac{G}{F}; \quad \sigma_{\min} = \frac{G-P}{F}; \quad \sigma_m = \frac{\sigma_{\max} + \sigma_{\min}}{2} = \frac{G}{F} - \frac{P}{2F} \quad \dots (1)$$

$$\sigma_v = \frac{\sigma_{\max} - \sigma_{\min}}{2} = \frac{P}{2F} \quad \dots (2)$$

Решая совместно (1) и (2) устанавливаем связь:

$$\sigma_v + \sigma_m = \frac{G}{F} \quad \dots (3)$$

Построим (фиг.3) предельную кривую для стержня и там же прямую (3) двуплечую линию перехода исследуемой системы от рабочего состояния M к состоянию разрушения P . Вычислим запас прочности.


максимальным

Запас прочности по ~~напряжениям~~ напряжениям:

$$n_{\sigma} = \frac{\sigma_v^{(P)} + \sigma_m^{(P)}}{\sigma_v + \sigma_m} = \frac{\overline{AP} + \overline{OA}}{\overline{BM} + \overline{OB}} = 1$$

Запас прочности по И.А.Биргеру:

$$n_v = \frac{\sigma_v^{(P)}}{\sigma_v} = \frac{\overline{AP}}{\overline{BM}} > 1 \quad n_m = \frac{\sigma_m^{(P)}}{\sigma_m} = \frac{\overline{OA}}{\overline{OB}} < 1$$



Фиг. 3

Запас прочности по усилиям:

$$n_p = \frac{P_{разр}}{P} > 1$$

Как видим, запас прочности по напряжениям n_σ не характеризует прочности, т.к. $n_\sigma = 1$ для любого исходного состояния конструкции. В данном конкретном примере $n_p = n_v$, что следует из пропорциональности переменной составляющей напряжений усилиям (Ф-ла 2). В общем случае это не обязательно и тогда n_v и n_m будут определять прочность детали настолько сложно, что не оправдывает их ввода в расчет. Например, прочность стержня Фиг. 2 возрастает, если n_v увеличивается, а n_m уменьшается.

Решать экспериментальные задачи с помощью запаса прочности по максимальным напряжениям в приводимом примере невозможно, а с помощью n_v и n_m - по меньшей мере затруднительно. Достаточно наглядно и исчерпывающе это можно сделать только при вводе запаса прочности по усилиям.

Рассмотрим вопрос о назначенки потребных величин n_v и n_m . Хорошо, если один из этих запасов прочности полностью характеризует изменение внешнего усилия (как n_v в приводимом примере). Тогда из учета условий эксплуатации, специальных требований, вероятности случайных изменений и т.п. будет известен хотя бы один из них, n_v или n_m . Если же каждый из запасов прочности, n_v и n_m , лишь в какой-то степени определяет изменение внеш-

него усилия, необходимая их величина становится, очевидно, неопределенной. Построение предлагаемой И. А. Биргером кривой $n_v = f(n_m)$ для данного напряженного состояния детали бесполезно, так как указанная неопределенность этим не уничтожается. Может быть нам помогут статистические данные о величинах запасов прочности

n_v и n_m в подобных рассчитываемой, выполненных и работающих конструкциях? Оказывается, что и в этой области применение запасов n_v и n_m ограничено. Действительно, если рассчитываемая деталь будет работать при другом диапазоне усилий, чем та, о которой имеются статистические данные, то вопрос о величине необходимых запасов прочности n_v и n_m для рассчитываемой детали опять останется открытым.

Выводы

В самолетостроении расчет обычно ведется с вводом запаса прочности по усилиям. Его определяют произведением двух коэффициентов:

$$n_p = \varepsilon n_0$$

где ε - коэффициент эксплуатационной перегрузки (в самолетостроении - перегрузка при различных эволюциях самолета по сравнению с горизонтальным установившимся полетом).

n_0 - основной запас прочности, определяемый точностью наших знаний о действительных свойствах материала, условиях нагружения эксплуатации и т.п. детали. В приводимом примере и в некоторых рассуждениях для упрощения мы принимали $n_0 = 1$.

Имеются предложения о вводе запаса прочности по усилиям и в общем машиностроении (см. напр., одну из последних работ (2) академика С. В. Серенсена). Эти предложения необходимо развить далее, распространив их как на переменные, так и на постоянные напряжения.

Объем небольшой статьи не позволил автору более полно изложить свои взгляды на методику назначения запасов прочности и дать более солидный пример в их подтверждение, однако он надеется сделать это в самом ближайшем времени.

Литература

1. И. А. Биргер, "Запасы прочности при переменных нагрузках". Вестник машиностроения, 1948 г. № 6.
2. С. В. Серенсен, Энциклопедический справочник "Машиностроение" т. 1 ин. 2, Машгиз, 1947, гл. У.