

**В. А. Заболотний**

**ПРОЕКТУВАННЯ  
ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ  
СКЛАДАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ  
ПРИСТРОЇВ ПРИЛАДІВ  
І СИСТЕМ КЕРУВАННЯ  
ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ**

**1997**

ПЕРЕОБЛІК

11-р

629.7  
3-12

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ  
Харківський авіаційний інститут ім. М.С. Жуковського

В.А. Заболотний

ПРОЕКТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ СКЛАДАННЯ  
ЕЛЕКТРОВОХ ПРИСТРОЇВ ПРИГЛАДІВ І СИСТЕМ КЕРУВАННЯ  
ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ

Навчальний посібник  
до курсового проектування

АБОНЕМЕНТ  
НАУКОВОЇ  
ЛІТЕРАТУРИ

36154/11  
БІБЛІОТЕКА  
Харківського  
авіаційного інститу-  
титу ім. Н. Е. Жуковського  
Харків ХАІ 1957

УДК 629.7.05.002 + 629.7.054.002 (045.3)

Проектування технологічних процесів складання електроічих пристрій приладів і систем керування літальних апаратів / В.А. Заболотний. - Навч. посібник до курсового проектування. - Харків: Харк. гіл.ц. Ін-т, 1997. - 45 с.

Детально розглянуто етапи проектування технологічних процесів складання та послідовність роботи студента при вирішенні окремих питань проектування, а також при проектуванні технологічного процесу в цілому. Наведено особливості проектування та розрахунків спеціального технологічного оснащення. При написанні посібника враховано часто повторювані помилки студентів і питання, які виникають у процесі виконання курсового проекту.

Для студентів радіотехнічних і приладобудівних спеціальностей.

Бібліогр.: 24 назви

Р е ц е н з е н т и: канд. техн. наук, доц. М.Ф. Савченко,  
канд. техн. наук Л.І. Набока



Харківський авіаційний інститут, 1997

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ПРОЕКТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ СКЛАДАННЯ

Складання - заключний етап виробничого процесу, від якого залежить якість виробів. У приладобудуванні, електро- і радіотехнічній промисловості трудомісткість складання становить 40...60 %. Складання - це сукупність технологічних операцій з'єднання деталей та електрорадіоелементів (ЕРЕ) у відповідно до заданих технологічних умов.

Під проектуванням технологічного процесу (ТП) складання розуміють процес підготовки технологічної документації для виготовлення виробів у конкретних умовах при заданій програмі в додержанні технологічних та економічних обмежень.

Основний документ, який фіксує ТП складання - маршрутні та операційні технологічні карти. Перші - відосять маршрут проходження технологічних операцій від початку виконання робіт до їх завершення, другі - хід ТП стосовно конкретної операції з вказівниками переходів, розмірів роботи, норм часу та ін.

Незалежно від типу та виду виробництва проектування ТП маєтими в своїй розробці маршрутні та операційні технології, вибір технологічного обладнання, технологічні оснастки та інструменту, технологіко-економічну оцінку варіанта ТП.

Розробку маршрутної та операційної технології складання в умовах серійного виробництва ведуть дуже додлідно, до річні переходів та робочих ходів, а в умовах малосерійного та одиничного виробництва обмежуються лише розробкою технологічного маршруту.

Мета розробки технологічного маршруту - це встановлення послідовності технологічних операцій виготовлення апаратури, яка визначає варіант організаційної структури ТП. Розробку маршрутної технології здійснюють таким чином: визначають (орієнтовно) тип виробництва, вибирають організаційну форму складання з урахуванням даного типу виробництва, визначають склад технологічних операцій та послідовність їх виконання.

Мета розробки операційної технології - встановлення послідовності технологічних переходів, що визначають варіант

організаційної структури операції. Розробка операційної технології передбачає визначення режимів і параметрів кожного переходу, розрахунок норм часу на складання, виведення послідовності переходів та умсв виконання з'єднань.

За результатами спроектованої маршрутної та операційної технології відіснюють вибір засобів технологічного оснащення та уточнення окремих режимів і параметрів операції.

Обладнання, технологічну оснастку та інструмент вибирать за функціональним призначенням і технічними можливостями, а ступінь його механізації та автоматизації - з урахуванням забезпечення необхідної точності, найбільшот економічності та продуктивності праці.

Обладнання вибирають для окремої операції, і її частини або для групи операцій. Все технологічне обладнання підрозділяють на чотири групи: обладнання широкого призначення (універсальне), яке доцільно застосовувати в окремому та малосерійному виробництві; обладнання: високої продуктивності (автомати та напівавтомати) - в серійному та масовому виробництві; спеціалізоване обладнання (агрегати верстати для складання якого-небудь виробу) - в серійному виробництві; спеціальне обладнання для складання виробу на визначальні операції - в масовому виробництві.

Під технологічною оснасткою розуміють пристрії, які застосовують для підготовки ЕРЕ до монтажу, орієнтування, встановлення, закріплення, монтажу деталей ЕРЕ та складальних одиниць. Пристрії поділяють на такі види: універсальні, складально-розвірні, універсально-налагоджувальні, спеціалізовані та налагоджувальні та спеціальні нерозрізні.

Для слюсарно-складальних і монтажних робіт застосовують універсальні, спеціалізовані та спеціальні інструменти різного рівня меканізації. Необхідно використовувати інструменти, що найбільше відрізняють виду складальних робіт.

Оцінка раціональності вибраного ТП і його техніко-економічний аналіз зумовлені тим, що ТП складання можна виконати кількома способами. Тому при його розробці виникає необхідність висору раціонального або розрахунку оптимального варіантів ТП. Раціональність розроблених ТП забезпечується застосуванням високоефективних методів виготовлення виробу, типових ТП і гру-

пових методів складання. Такий підхід до вибору раціонального варіанта ТП зумовлює приблизну оперативну оцінку вибраного ТП з похибкою до 30 %. При розрахунку оптимального варіанта ТП використовують найважливіші критерії оптимальності: економічність (технологічну собівартість) і продуктивність.

Слід зазначити, що проектування технологічного процесу - це ітераційний процес, пов'язаний з багаторазовим повторенням, а також переглядом і поглибленням рішень, прийнятих на попередніх стадіях проектування.

Розглянувшися загальну схему проектування ТП, зупинимось більш детально на розробці одиничного ТП складання. Одиничні ТП розробляються для виготовлення продукції одного найменування, типорозміру та виконання незалежно від типу виробництва.

Загальні правила розробки ТП встановлено ГОСТ 14.301-73. Застосовуючи їх до одиничного ТП складання, можна виділити такий комплекс взаємопов'язаних робіт:

- вивчення початкових даних;
- відрізювання конструкції на технологічність;
- розробка схеми розчленування виробу на складові частини;
- визначення типу виробництва;
- вибір та обґрутування організаційної форми складання;
- вибір можливого типового або групового технологічного процесу та його допрацювання згідно з вимогами, наведеними в початкових даних;
- розробка маршруту одиничного ТП загального складання виробу та визначення змісту складальних і контрольних операцій;
- розробка маршрутів одиничних ТП складання блоків (складальних одиниць, вузлів) і визначення змісту складальних і контрольних операцій;
- визначення необхідного технологічного обладнання, оснастки, інструменту, засобів механізації та автоматизації елементів ТП;
- оптимізація ТП за економічністю та продуктивністю;
- розрахунки та призначення технологічних режимів, технічне нормування робіт і визначення кваліфікації робітників;
- видача технологічного завдання на проектування та виготовлення спеціальної технологічної оснастки;

- розрахунки та проектування дільниці серійного складання, потокової або глуchoї виробничих ліній;
- оформлення технологічної документації та її затвердження;
- випуск дослідної партії виробів;
- коректування документації за результатами випробувань дослідної партії.

### 2. ОЗНАКОМЛЕННЯ ІЗ ЗАВДАННЯМ

Проектування ТП складання починають з вивчення початкових даних, до яких відносяться: опис функціонального призначення виробу, технічні умови та вимоги; комплект конструкторської документації; програма та планові терміни випуску; керівна технічна, нормативна, а також довідкова інформація.

Мінімальний обсяг початкових даних, які видає викладач:

- складальні креслення електронного вузла;
- специфікація до складальних креслень;
- річна програма випуску виробів №.

Старанно вивчають конструкцію електронного вузла за складальними кресленнями, технічні вимоги конструктора (розміщені над основним написом складальних креслень) та специфікацію. Для більш повного розуміння конструкції, написів та умовних позначень можна скористатись довідником [1]. Необхідно звернути увагу на наявність складальних одиниць, типи ЕРЕ, варіанти їх установлення та способи закріплення, а також на матеріали, що використовуються при складанні електронного вузла.

Завдання, як правило, підбирають на підприємствах, де студент проходить виробничу практику. За назвою електронного вузла та технічною документацією, що знаходиться на підприємстві, студент вивчає призначення вузла, а також до якого пристроя або системи належить цей вузол. Отже, стає зрозумілим, в яких умовах експлуатується електронний вузол.

### 3. АНАЛІЗ ТЕХНІЧНИХ УМОВ НА СКЛАДАННЯ І КОНТРОЛЬ

Частину технічних умов на складання і контроль наведено на кресленнях у вигляді технічних вимог конструктора. В них, як

правило, вказано стандартні варіанти встановлення ЕРЕ на печатну плату, необхідні для складання допоміжні матеріали (приспі, клеї, мастики, компаунди, лаки, фарби, емалі), а також які ЕРЕ або їх частини не покривати лаком, які ЕРЕ після яких складальних робіт установлювати на плату (бажана послідовність складання) та ін. Усі ці відомості допомагають технологу при складанні або контролюванні виробу, щоб забезпечити його якість з точки зору конструктивних рішень.

Студент повинен уважно розглянути технічні вимоги конструктора, а зазначених у вимогах ГОСТів, ОСТів та інструкцій обов'язково виписати інформацію, що стосується конкретного виробу, і необхідну для прийняття правильних рішень та виконання розрахунків при розробці ТП (варіанти встановлення ЕРЕ, характеристики матеріалів, галузь використання, заходи по техніці безпеки) або для запису в зміст операції з метою правильного її виконання (режими виконання робіт, організація робочого місця, заходи по техніці безпеки та ін.).

Потім студент доробляє (розширяє) технічні умови щодо складання та контролю з точки зору технологічних рішень забезпечення якості виробу: організація робочих місць, способи та режими виконання операцій, запобіжні заходи при роботі з ЕРЕ з особливими властивостями, заходи по техніці безпеки та ін. Ці технічні умови студент вибирає із стандартів, інструкцій, типових і групових технологічних процесів.

#### 4. ВИЗНАЧЕННЯ ТИПУ ВИРОБНИЦТВА

Згідно з ГОСТ 14.004-83 і залежно від кількості виробів даного виду та регулярності їх випуску сучасне виробництво підрозділяється на такі типи: одиничне, серійне і масове.

Одиничне виробництво характеризується малим обсягом випуску виробів широкої номенклатури. При цьому процес виготовлення якого-небудь виробу, здійснений один раз, більше не повторюється або може повторитись через невизначений час. Обладнання, пристрій та інструменти цехів і заводів одиничного виробництва повинні бути пристосовані до виготовлення різноманітної продукції, тобто бути універсальними. Кваліфікація робітників має бути високою,

тому що на робочих місцях потрібно виконувати різноманітні операції. Вартість продукції висока.

Серійне виробництво характеризується виготовленням виробів обмеженої номенклатури партіями (серіями) і порівняно великим обсягом випуску. Залежно від кількості виробів у партії, складності виготовлення, частоти повторюваності партії протягом року розрізняють виробництво мало-, середньо- і великосерійне. У виробництві використовуються універсальні і спеціалізовані обладнання, універсальна та спеціальна оснастка. Середня кваліфікація робітників низька, ніж в однічному виробництві. Серійний тип виробництва - найбільш поширений при виготовленні авіаційного обладнання.

Масове виробництво характеризується вузькою номенклатурою і великим обсягом випуску виробів, які синхронно виготовляються протягом тривалого часу. Використовується спеціальне високопродуктивне обладнання, яке розміщують по ходу технологічного процесу. Сталість технологічного процесу дозволяє закріпiti за робочими місцями один і тільки постійні операції, більш прості, ніж у серійному виробництві. Це дає можливість використовувати робітників низької кваліфікації. Створюються найбільш сприятливі умови для автоматизації.

Для визначення типу виробництва введено коефіцієнт закріплення операцій (ГОСТ 3.1121-84)

$$K_{30} = \frac{O}{P}$$

де О - кількість різних операцій, які виконуються на робочих місцях дільниці або цеху;

P - кількість робочих місць на дільниці або в цеху.

Якщо за робочим місцем, незалежно від завантаження, закріплено тільки одну операцію, то  $K_{30} = 1$ , що відповідає масовому виробництву. При  $1 < K_{30} < 10$  виробництво великосерійне, при  $10 < K_{30} < 20$  - середньосерійне, при  $20 < K_{30} < 40$  - малосерійне, при  $K_{30} > 40$  - однічне.

Знання типу виробництва істотно спрощує розробку ТП, оскільки стає відомим ступінь деталізації розробки ТП, як його організувати, які вибрati устаткування, пристрoї та інструменти,

якою буде кваліфікація робітників та ін. Для визначення типу виробництва необхідно знати річну програму випуску виробів  $N$ , а також середній штучний час  $T_{ш}$  складання виробу. На рахунках стадіях проектування ТП штучний час складання невідомий. В цьому випадку можна скористатись виробами-аналогами, для яких штучний час складання відомий. Тоді середній штучний час розраховують як середнє арифметично  $T_{ш}$  від усіх операцій процесу:

$$T_{ш\text{ с}} = \sum_1^m T_{ш}/m,$$

де  $m$  - кількість операцій.

Потім визначають тект випуску виробів, тобто інтервал часу, через який періодично здійснюється випуск виробів певного найменування, типорозміру та виконання:

$$t_B = 60 F_D/N \quad [\text{хв/шт}],$$

де  $F_D$  - дійсний річний фонд часу роботи верстата або робочого місяця, год.

Тоді можна знайти коефіцієнт закріплення операцій за формулою

$$K_{з0} = t_B/T_{ш\text{ с}}$$

і визначити тип виробництва. Якщо студентові невідомі вироби-аналоги, то на початковому етапі проектування ТП йому це здійснити важко. В цьому випадку річну програму випуску підбирає викладач так, щоб виробництво було серійним, оскільки відомо, що вироби авіаційної промисловості в основному випускаються серійно. Студент уточнює тип виробництва після нормування операцій, коли стає можливим визначити середній штучний час спроектованого ТП.

У серійному виробництві для проектування ТП важливо розрахувати розмір партії виробів, які запускаються у виробництво одночасно:

$$n = N/(12k),$$

де  $k$  - кількість партій протягом одного місяця.

З організаційних та економічних міркувань обсяг виробничої партії не повинен перевищувати 500 шт.

## 5. ВИБІР ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ФОРМИ СКЛАДАННЯ

Організаційною формою складання називається прийнята форма з'язку між окремими операціями складального процесу.

Основними організаційними формами складання є нерухома та рухома.

При нерухомій формі виріб складають на одному або паралельно на декількох робочих місцях. Нерухома складання може бути концентрованим, коли виріб від початку до кінця складають на одному робочому місці, і диференційованим, коли процес розподіляється на вузлове і загальне складання. Складальні одиниці (вузли) збирають одночасно на кількох робочих місцях.

При рухомій формі виріб, що складають, переміщується від одного робочого місця до іншого в послідовності, зумовленій ТП. На кожному робочому місці виконується одна й та ж операція, що повторюється. Рухоме складання здійснюється двома способами:

- з вільним рухом виробу від одного робочого місця до іншого по мірі виконання операції, яка закріплена за робочим місцем;

- з примусовим рухом виробу на конвеєрі, коли його переміщення (безперервне або періодичне) загодовано з тактом складання; це складання називається потоковим.

Основним напрямком, який дозволяє вирішити проблему суттєвого росту продуктивності праці в приладобудуванні та виробництві систем керування літальними апаратами, є рухоме потокове складання. Це найдосконаліша форма організації складальних робіт, яка дозволяє застосовувати типові та групові ТП складання, знижувати трудомісткість складальних процесів, розширяти фронт робіт, спеціалізувати робочі місця, скоротити міжопераційний заділ, підвищити продуктивність праці та ритмічність виробництва, поліпшити умови праці та техніку безпеки.

Потоковому складанню притаманні безперервність процесу,

побудованого на диференційованих операціях, і такт випуску.

Для забезпечення ритмічного випуску виробів час, що витрачається на виконання кожної операції, повинен бути однаковим і дірігувати або бути кратним такту.

Технологічною основою організації потокових ліній є типові та групові ТП.

Вибирають організаційну форму складання згідно з такими положеннями:

1. Нерухоме складання застосовують в одніичному і малосерійному виробництвах, а також у серійному, коли затрачений на складання час значно менший від такту.

2. Якщо час складання вузла кратний такту, але з технологічних міркувань процес складання неможливо поділити на окремі операції, то складання виконують на кількох робочих місцях паралельно. В цьому випадку робочі місця дублюють одне одного і складання став нерухомим незалежно від програми випуску.

3. В масовому і серійному виробництвах у тих випадках, коли час складання припалу перевищує такт зі значною кратністю, доцільно застосовувати рухоме потокове складання, яке є найдосконалішою формою організації складальних робіт.

При визначенні організаційної форми складання спочатку необхідно зробити вибір між потоковим і непотоковим складанням.

## 6. АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЧНОСТІ

Технологічність - це сукупність властивостей конструкції виробу, що виявляється в можливостях оптимальних затрат праці, засобів, матеріалів і часу при технічній підготовці виробництва, виготовленні, експлуатації та ремонті із забезпеченням необхідної якості виробу.

Стандарти ЄСТП передбачають обов'язкове відпрацювання конструкції виробу на технологічність на всіх стадіях його створювання за допомогою показників технологічності.

Показник технологічності - це якісна або кількісна порівняльна оцінка тієї чи іншої властивості або сукупності властивостей об'єкта, яку використовують для прийняття управлінського рішення щодо зміни чи стабілізації властивості

або сукупності властивостей.

Початкові дані одержують при аналізі креслень конструкції виробу, його блоків, вузлів і деталей, відповідних їм специфікацій, технологічної документації та ін.

Якісна оцінка при порівнянні варіантів конструкції в процесі проектування виробу передусім кількісний і часто визначає доцільність виконання кількісної оцінки. Якісна оцінка технологічності конструкції виробу висловлюється поняттями: "добре - погано", "відповідає - не відповідає", "технологічно - не технологічно", "допустимо - недопустимо" та ін.

Якісна оцінка розкриває конструктивно-технологічні особливості виробу щодо виготовлення за основними видами робіт.

При аналізі складальних одиниць оцінюються: компоновочні рішення, взаємозамінність, елементна база, контролеридатність, вид підготовки, установки і монтажу ЕРЕ, інструментальна доступність, регульованість, способи захисту від зовнішніх впливів та ін. При оцінці елементної бази необхідно звернути увагу на типи елементів, їх вид, розміри, форму корпуса, розміщення і кількість виводів, установочні розміри ЕРЕ (відстань між монтажними отворами одного елемента), потрібність формування виводів, герметичність, особливі вимоги та ін.

Кількісна оцінка технологічності передбачає визначення відносник окремих показників  $K_1$  і комплексного показника  $K$ . Загальна кількість окремих показників, прийнятих за базові, не повинна перевищувати семи. Комплексний показник являє собою суму окремих показників з урахуванням їх вагомості за вибраним критерієм.

До складу базових показників електронних блоків РЕА входять коефіцієнти:

- використання мікросхем і мікроскладань  $K_{BMC}$ ;
- автоматизації та механізації монтажу  $K_{AM}$ ;
- автоматизації та механізації підготовки ЕРЕ до монтажу

$K_{MP}$  ЕРЕ;

- автоматизації та механізації контролю і настроювання електричних параметрів  $K_{MKN}$ ;
- повторюваності ЕРЕ  $K_{Pov}$  ЕРЕ;
- застосовності ЕРЕ  $K_z$  ЕРЕ;

- прогресивність! формоутворення деталей К<sub>Ф</sub>.

Для курсового проекту достатньо визначити перші чільності коефіцієнтів.

Для подальших розрахунків технологічності потрібні такі початкові дані:

$N_{mc}$  - загальна кількість мікросхем і мікроскладань у виробі;

$N_{EPE}$  - загальна кількість ЕРЕ;

$N_{zm}$  - кількість монтажних з'єднань, які можуть здійснюватись (або здійснюються) механізованим або автоматизованим способом, тобто в механізмах, обладнання чи оснащенні (або технічна документація на них) для виконання монтажних з'єднань;

$N_m$  - загальна кількість монтажних з'єднань;

$N_{mi}$  ЕРЕ - кількість ЕРЕ, підготовка яких до монтажу може здійснюватись (чи здійснюється) механізованим або автоматизованим способом, тобто в механізмах, обладнання чи оснащенні (або технічна документація на них) для виконання цих операцій; до складу таких ЕРЕ входять такі, що не потребують спеціальної підготовки до монтажу (реле, з'єднувачі, патрони та ін.);

$N_{mkn}$  - кількість операцій контролю та настроювання, які можна здійснити механізованим або автоматизованим способом; до їх складу входять операції, які не потребують засобів механізації;

$N_{kn}$  - загальна кількість операцій контролю та настроювання;

$N_t$  ЕРЕ - загальна кількість типорозмірів ЕРЕ у виробі (під типорозміром мається на увазі габаритний розмір без врахування номінальних значень);

$N_{top}$  ЕРЕ - кількість типорозмірів оригінальних ЕРЕ у виробі.

До оригінальних деталей слід відносити складові частини (деталі, вузли, електрорадіоелементи), що розробляються та виготовляються вперше як на самому підприємстві-виробниках, так і в межах кооперування з іншими підприємствами. До електрорадіоелементів належать транзистори, діоди, конденсатори, резистори, з'єднувачі, дроселі, катушки індуктивності, трансформатори, мікроскладання і мікросхеми різного ступеня інтеграції, мікromодулі та ін.

Розраховують коефіцієнти за наведеними нижче формулами, складеними так, що числові значення коефіцієнтів завжди будуть в

межах від нуля до одиниці. Причому, чим більше до одиниці значення коефіцієнта, тим виріб більш технологічний.

Коефіцієнт використання мікросхем і мікроскладань

$$K_{B\text{ MC}} = H_{MC} / (H_{MC} + H_{EPE}).$$

Коефіцієнт автоматизації та механізації монтажу виробу

$$K_{AM} = H_{AM} / H_M.$$

Коефіцієнт автоматизації та механізації підготовки ЕГЕ до монтажу

$$K_{MP\text{ EPE}} = H_{MP\text{ EPE}} / H_{EPE}.$$

Коефіцієнт автоматизації та механізації операцій контролю та настроювання електричних параметрів

$$K_{MKH} = H_{MKH} / H_{KH}.$$

Коефіцієнт повторюваності ЕРЕ

$$K_{Пов\text{ EPE}} = 1 - H_{T\text{ EPE}} / H_{EPE}.$$

Коефіцієнт застосовності ЕРЕ

$$K_{з\text{ EPE}} = 1 - H_{TOP\text{ EPE}} / H_{T\text{ EPE}}.$$

Після визначення базових показників розраховують значення комплексного показника за формулою

$$K = \sum_{i=1}^8 K_i \varphi_i / \sum_{i=1}^8 \varphi_i,$$

де  $K_i$  – значення показника за таблицею базових показників технологічності електронних блоків [4];

$\varphi_i$  – вагомість показника;

- і - порядковий номер показника;
- с - загальна кількість показників.

Незалежно від повноти визначення показників на різних стадіях проектування  $\Phi_1$  приймають згідно з даними таблиці базових показників технологічності електронних блоків [4].

Після визначення комплексного показника технологічності необхідно проаналізувати його значення і зробити висновок, для якого типу виробництва з технологічною розроблена конструкторська документація.

## 7. РОЗРОВКА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СХЕМИ СКЛАДАННЯ

Розробку технологічного маршруту складання починають з розчленування виробу або його частини на складальні елементи шляхом побудови схем вузлового складу виробу і технологічних схем складання. Розчленування виробу на елементи проводять незалежно від програми його випуску та характеру технологічного процесу складання. При розробці технологічної схеми складання формують структуру операцій складання, встановлюють їх оптимальну послідовність, вносять вказівки щодо особливостей виконання операцій. Схеми складання розробляють як для окремих складальних одиниць, так і для загального складання виробу.

Студентам необхідно розробити технологічну схему складання з базовою деталлю. Вона більш трудомістка, але в науковій формі відображає послідовність процесу складання, відносне розміщення складальних одиниць і деталей, а також можливості організації складального процесу. Крім того, ця схема дозволяє виділити мінімальні за змістом закінчені частини робіт (переходи), з яких складаються операції. За базову беруть ту деталь (складальну одиницю), з якої починають складання і поверхні якої будуть потрібні використані для встановлення інших деталей або складальних одиниць. У більшості випадків за базову деталь приймають плату, панель, шасі.

Технологічні схеми складання для одного і того ж виробу можна розробити в кількох варіантах, які відрізняються структурою та послідовністю комплектування складальних елементів. Вибір варіанта проводять з урахуванням продуктивності, зручності та

їнших умов виконання конкретних складальних робіт.

Почеткові дані для розробки технологічної схеми складання:

- складальні креслення електронного вузла;
- результати аналізу елементної бази;
- технологічні вимоги конструктора.

Правила побудови технологічної схеми складання викладено в праці [4]. На схемі обов'язково потрібно вказати всі роботи, без виконання яких подальше складання неможливе або призводить до браку, а також матеріали, які після складання залишаться у виробі. Необхідно забезпечити максимальну кількість складальних одиниць, що дозволить скласти їх паралельно, виконати контроль складальних одиниць і скоротити загальний час (цикл) складання.

При визначенні послідовності складальних робіт необхідно врахувати такі положення:

1. Попередні роботи не повинні ускладнювати виконання наступних.
2. Наступні роботи мусить не погромувати якість виконаних з'єднань.
3. Робота повинна забезпечити задану якість і точність виробу.
4. Після виконання найважливіших робіт вводять суцільній або вибрковий контроль.
5. Технологічну схему загального складання розробляють за умови утворення найбільшої кількості складальних одиниць.
6. У першу чергу виконують нерухомі з'єднання, які потребують значних механічних зусиль.
7. Як правило, механічні складальні роботи виконують раніше.
8. Можливо чергування механічних та електрических з'єднань в тих випадках, коли повне закінчення механічних складальних робіт ускладнює доступ до вузлів і деталей для виконання електричного з'єднання.
9. На заключних етапах складають рухомі частини виробів, роз'ємні з'єднання, встановлюють деталі, що замінюються в процесі налагодження.
10. Встановлення елементів на печатну плату рекомендується починати з менших за розміром.

Враховуючи зазначені вище положення, студенту необхідно розробити технологічну схему складання з поясненням прийнятих рішень. При цьому слід врахувати конструкцію виробу, характерні та особливі властивості елементної бази, а також ті пункти технічних вимог конструктора, в яких визначено послідовність виконання складальних робіт.

#### 8. ВИБІР ДОПОМОЖНИХ МАТЕРІАЛІВ І ВИЗНАЧЕННЯ НОРМ ВИТРАТ

Допоміжні матеріали (припiй, лак, клей та ін.), які залишаються у виробi, вказано в технічних вимогах конструктора. Але при виконанні складальних робіт потрібнi й такi допомiжнi матерiали, що не залишаються у виробi. Так, при пiдготовцi печатної плати до складання необхiдно її розаконсервувати, тобто очистити (промити) вiд захисного покриття (флюсу). Це стосується також елементiв, монтажних проводiв, вузiв, блокiв, обезжирювання поверхонь перед склеюванням. Для таких робiт слiд вибрати промивальнi рiдини. При виконаннi паяння потрiбен флюс. Пiсля паяння залишки флюсу необхiдно видалити за допомогою промивальної рiдини. Якщо цi або іншi роботи виконують вручну, то потрiбнi й такi допомiжнi матерiали, як бязi, вата, марля та ін.

Студенту обов'язково треба вибрати флюс, промивальнi рiдини, а іншi допомiжнi матерiали - за необхiднiстю.

Початковими даними для вибору допомiжних матерiалiв є технологiчна схема складання, де крапками та умовними позначkами слiд вказати основнi види робiт, в тому числi й тi, виконання яких потребує допомiжних матерiалiв.

Вибираючи допомiжний матерiал для конкретного виду роботи, необхiдно спочатку визначити принайmнi три матерiали, пiдходi для її виконання. Їх довiдникiв та інших джерел треба виписати та всебiчно проаналiзувати характеристики цих матерiалiв, а потiм вибрати один найбiльш придатний матерiал.

Пiсля цього слiд визначити норми витрат.

Норми витрат визначають для всiх допомiжних матерiалiв. До них вiдносяться матерiали, що призначени конструктор, а також тi, якi вибрав студент. У нормативних докumentах в норми витрат на 100 мiсць паянь, 100 знакiв, 100 шт., 1 м. Для свого



конкретного завдання необхідно підрахувати кількість місць паянь, зварювань, що наносяться, площи плати та ЕРЕ, а потім визначити витрати допоміжних матеріалів для виготовлення одного виробу, а також для виконання річної програми.

### 9. УКРУПНЕНЕ НОРМУВАННЯ РОБІТ

Якщо вибрано потокову форму складання, то необхідно виконати укрупнене нормування робіт, які виконують при складанні виробу. Це зумовлено тим, що потокова форма складання характеризується ритмічністю роботи. Тому складальні операції слід компонувати таким чином, щоб тривалості їх виконання були однаковими або кратними такту (ритму).

Початкові дані для укрупненого нормування робіт - це технологічна схема складання, на якій відображені роботи в сукупності або за переходами. З цієї схеми необхідно виписати всі види робіт і за нормативними документами визначити оперативний час  $T_{оп}$  для їх виконання. Причому  $T_{оп}$  слід навести для різних варіантів виконання роботи, оскільки на стадії розробки технологічної схеми складання ще не вирішено, яким чином виконуватиметься конкретна робота: автоматом, напівавтоматом, за допомогою пристрою або вручну та ін. Роботи слід розподіляти на переходи.

У пояснювальній записці трезба навести приклад визначення  $T_{оп}$  для однієї об'ємної роботи, що складається з кількох переходів, а потім дані про всі види робіт оформити у вигляді таблиці.

### 10. РОЗРОДКА ОПЕРАЦІЙ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ

Незалежно від типу виробництва при складанні виробу необхідно виконати всі роботи, зазначені на технологічній схемі складання. Ці роботи групують в операції, з яких і складатиметься ТП.

Технологічна операція (ГОСТ 3.1109-82) - це закінчена частина ТП, яку виконують безперервно на даному робочому місці над одним чи кількома виробами, що одночасно виготовляються чи

складаються одним або декількома робітниками. Зміст операції встановлює не лише на основі технологічних міркувань, але й з урахуванням організаційної доцільноти. На основі операцій оцінюють трудомісткість виготовлення виробів, в'яснюють норми часу та розцінки, визначають необхідну кількість робітників, обладнання, пристроїв та інструментів, собівартість виготовлення.

Кількість операцій, на які поділяється складальний процес, може бути різною. В умовах дослідного та малосерійного виробництва операції, як правило, концентровані і містять в собі велику кількість переходів. Виріб складають один чи декілька робітників на одному або декількох робочих місцях. До недоліків концентрованого складання відносяться: тривалість складання одного виробу (циклу складання), змушене використання робітників високої кваліфікації для виконання частини простих складальних робіт, труднощі механізації і тим більше автоматизації нерозподілених складальних операцій.

У серійному і масовому виробництвах операції розробляють за принципом диференціації (розділу) складального процесу на велику кількість простих операцій, кожну з яких виконують на конкретному робочому місці. При диференційованому складанні роботи виконують одночасно багато робітників, що різко скорочує цикл складання. Кращому використанню робітників відповідає їх кваліфікація сприяє спеціалізація на виконанні певної операції, що полегшує оснащення робочого місця досконалими оснастками. В кожному конкретному випадку має бути визначена технічна та економічна доцільність рівня диференціації. Надміра диференціація призводить до зростання витрат часу (допоміжного) на встановлення і знімання елемента, що складається, в "захід до підвищення стомливості" робітника при виконанні дрібних одноманітних переходів.

#### 10.1. ПОДІЛ ПРОЦЕСУ НА ОПЕРАЦІЇ

Початкові дані для поділу процесу на операції - це тип виробництва, організаційна форма складання, технологічна схема складання, види робіт, а також типові технологічні процеси. Крім того, необхідно враховувати, що в зміст операції потрібно

включати однорідні за характером і технологічно закінчені види робіт. Це сприяє спеціалізації робітників і підвищує продуктивність праці.

Укрупнений технологічний процес складання типових конструкцій електронних вузлів, блоків має такі основні етапи: вхідний контроль ЕРЕ, підготовка ЕРЕ до монтажу (рихтування, формування та лудіння выводів), підготовка печеної плати, встановлення ЕРЕ на печатну плату, паяння, промивання (очищення) після паяння, регульовання і попередній контроль, покриття лаком і сушіння, технологічне припрачування, остаточний контроль та приймально-здавальні випробування.

Вхідний контроль - це окремий ТП перевірки виробів (ЕРЕ, інтегральних схем і печатних плат), що надходять до заводу-споживача, за параметрами, які визначають їх працевздатність і надійність перед використанням цих елементів при складанні. Тому включати вхідний контроль в розроблений ТП складання не потрібно.

Решту етапів слід проаналізувати і визначити операції, які повинні відповідати необхідним етапам складання та видам робіт, зазначених на технологічній схемі. На даному етапі розробки ТП можна призначити укрупнені операції тільки з урахуванням виду робіт. Послідовність операцій встановлюється згідно з технологічною схемою складання.

Назви операцій вибирають з класифікатора технологічних операцій, або типових технологічних процесів.

## 10.2. ОПТИМІЗАЦІЯ ОПЕРАЦІЙ

Проектування нових технологічних процесів завжди багатоваріантне. Завдання технолога - підібрати такий варіант, який забезпечить максимальну ефективність складання в конкретних умовах виробництва. Такий варіант називається оптимальним, а вибір його - оптимізацією.

При виборі оптимального варіанта ТП у більшості випадків економічні вимоги є вирішальними.

Для економічної оцінки використовують в основному собівартість і трудомісткість (або продуктивність, яка є

величиною, протилежною трудомісткості).

При економічному аналізі ТП слід розглядати частину повної собівартості - технологічну собівартість, що залежить від вибраного варіанта ТП (містить в собі окрім витрати, які суттєво міняються при змінах у технологічному процесі).

Технологічна собівартість виробу

$$C_1 = A + B / N, \quad (10.1)$$

де  $A$  - змінні витрати на один виріб;

$B$  - умовно-постійні витрати на річну програму.

У змінні витрати на виріб входять: витрати на основні матеріали і технологічне паливо; заробітна плата робітників-підрядчиків; витрати, пов'язані з експлуатацією обладнання, пристрів та інструменту. Останні містять в собі: витрати на допоміжні матеріали, необхідні для обслуговування обладнання і ТП; заробітну плату допоміжних робітників, які обслуговують обладнання; витрати на електроенергію, емортизацію та поточний ремонт обладнання, а також відновлення стандартного інструменту.

Умовно-постійні витрати - це заробітна плата наладчиків обладнання, вартість інструментів і пристрів, необхідних для виконання річної програми.

Трудомісткість операції або штучно-калькуляційний час

$$T_{шк} = T_{пз}/n + T_m, \quad (10.2)$$

де  $T_{пз}$  - підготовочно-заключний час на партію виробів;

$n$  - кількість виробів у партії;

$T_m$  - норма штучного часу на виконання операції.

Підготовочно-заключним називають час, який робітник витрачає на початкове ознайомлення з роботою і кресленнями, налагодження обладнання, пристрів та інструменту для виконання даної операції, консультації з майстром, а також на знімання інструменту, пристрів та інші заключні дії після виконання роботи.

## Норма штучного часу

$$T_{ш} = T_0 + T_D + T_{об} + T_\Phi ,$$

де  $T_0$  - основний (технологічний) час;

$T_D$  - допоміжний час;

$T_{об}$  - час на технічне та організаційне обслуговування робочого місця;

$T_\Phi$  - час на фізіологічні потреби і відпочинок.

Трудомісткість процесу становить суму трудомісткостей всіх операцій.

При аналізі складових частин формул (10.1) і (10.2) стає зрозумілим, яким чином можна зменшити вартість продукції та підвищити продуктивність праці.

Відомо кілька методів оптимізації ТП. Найпростішим і широко використовуваним методом є порівняльний аналіз, при якому за якісними ознаками (трудомісткість, собівартість, основний технологічний час та ін.) порівнюють кілька варіантів ТП і вионищують найраціональніший. Забезначення найменшої собівартості - найважливіший критерій при виборі оптимального варіанта ТП. При однакових продуктивностях вибирають варіант з меншою собівартістю, а при одинакових собівартостях - більш продуктивний. При різних продуктивностях і собівартостях вибирають варіант з меншою собівартістю за умови, що продуктивність кожного з варіантів, які порівнюються, не нижча від тієї, що потребується. У виникових випадках (гострій кон'юнктури ринку, ліквідації "вузьких" місць виробництва та ін.) в рамках конкретного виробництва за основу можна взяти менш економічний, але більш продуктивний варіант. Як правило, технологічні процеси, що забезпечують більшу високу продуктивність праці, характеризуються тим, що потребують більше часу на налагодження оснащення.

Не завжди вибріть найпродуктивнішого обладнання економічно вигравданий. Так, застосування високопродуктивного, але дорогого обладнання при малій програмі випуску виробів призводить до зростання собівартості виробу.

Метод порівняльного аналізу простий, але активно не впливе на хід проектування, оскільки базується лише на порівнянні

кінцевих результатів.

Поелементний аналіз ґрунтуються на індивідуальному підході до кожного досліджуваного елемента технології та знаходженні на цій основі більш вигідних технологічних рішень, які забезпечать реалізацію мети проектування (економію матеріалів, електроенергії, зниження трудомісткості тощо). Метод дас змогу виявляти більш економічні способи виготовлення виробів у рамках існуючих інженерних рішень.

Морфологічний аналіз – це метод, використовуючи який можна активно втручатись в хід технологічного проектування за такою схемою: визначення на кожному етапі складання найсутствіших ознак; виявлення максимально можливої кількості варіантів реалізації кожної з них; установлення логічно можливих комбінацій варіантів досягнення всіх ознак та вибір однієї з них для практичної реалізації.

Найперспективніший метод оптимізації – це функціонально-варітійний аналіз. В його основу покладено такі принципи: функціональний підхід до технології, що проектується, як до системи; можливість застосування оригінальних нестандартних рішень; системність проектування та органічне поєднання технологічних та економічних рішень; протизатратний механізм проектування; можливість вирішення протидіючих завдань, наприклад, зниження витрат ресурсів і одночасне підвищення якості виробів. Цей метод знаходитьться на стадії становлення.

При виконанні курсового проекту краме користуватись поелементним і морфологічним аналізом. Портновський аналіз найпростіший, але потребує розробки кількох варіантів ТП і пошуку великої кількості інформації для розрахункових формул (10.1) і (10.2), що суттєво збільшує обсяг роботи. Функціонально-варітійний аналіз знаходитьться на стадії становлення.

Оптимізувати необхідно тільки ті переходи та операції, для яких можливі різні варіанти виконання: будівництво, формування, обрізання виводів ЕРЕ; встановлення і кріплення ЕРЕ на шату; ляяння, промивання, покриття лаком та ін.

При розгляді варіантів виконання складальних робіт треба додержуватися основного принципу оптимізації – при мінімальних витратах і високій продуктивності – наявність необхідності

кількості виробів заданої якості.

У першу чергу слід проаналізувати можливість автоматизованого або механізованого виконання робіт і в останню - ручну працю. Це пов'язано з тим, що автоматизація приводить до зростання продуктивності праці, стабільності якості продукції, зниження втрат від браку, до зменшення собівартості складальних робіт, скорочення виробничих площ, вивільнення робітників, полегшення праці складальників і підвищення умов праці, зменшення травматизму. На автоматах можна збирати вироби, складання яких вручну неможливе (наприклад, мініаторних електронних виробів у вакуумі, в умовах токсичного, радіаційного, вибухонебезпечного, а також високотемпературного середовища). Для автоматизації робіт потрібно мати відповідне обладнання, з'ясувати технічну та економічну доцільність у конкретних умовах виробництва.

Початкові дані для оптимізації операцій: річна програма випуску, тип виробництва, організаційна форма складання, обсяг виробничої партії, стандарти, каталоги і довідники з прогресивного обладнання, пристроїв та інструменту, укрупнене нормування робіт, типові та групові ТП, технологічна схема складання, а також аналіз технологічності. Багато початкових даних для оптимізації має бути одержано при аналізі технологічності та пов'язано з елементною базою:

- типи ЕРЕ, їх кількість, габаритні розміри, типова геометрія корпуса, розміри виводів, установочні розміри;
- кількість типорозмірів ЕРЕ;
- необхідність формування, лудіння та обрізання виводів ЕРЕ;
- кількість монтажних з'єднань, які можуть здійснюватись механізованим або автоматизованим способами;
- кількість ЕРЕ, підготовка яких до монтажу може здійснюватись механізованим або автоматизованим способами;
- кількість окремих ЕРЕ і деталей;
- способи з'єднань;
- класифікаційна група, до якої відноситься ЕРЕ.

Всі ЕРЕ поділено на класифікаційні групи залежно від типової геометрії корпуса та виду, кількості та розміщення виводів. Так, вироби з гнучкими контактними виводами поділено на три групи:

1 - з основним розміщенням виводів (з двома виводами),

2 - з одностороннім розміщенням виводів (кількість виводів більше двох),

3 - багатовиводні вироби складної форми.

Перша група - найчисленніша і нараховує більше 150 типорозмірів. Це резистори, конденсатори, діоди, стабілітриони, геркони, деякі індуктивні елементи, варистори та ін. Типова геометрія цих виробів - циліндричний корпус і основне розміщення виводів.

Розпочинати оптимізацію бажано із складальної операції встановлення і закріплення ЕРЕ на платі. Розглянемо, наприклад, ЕРЕ, що відносяться до першої класифікаційної групи. Якщо елементна база містить велику кількість ЕРЕ з двома основними виводами та одним установочним розміром, а корпуси цих ЕРЕ розміщено паралельно відносно одного з країв плати, то технічно та економічно доцільно встановлення таких ЕРЕ виділити в окрему операцію і виконувати її за допомогою автомата. Оскільки автомат спочатку обрізує та формує виводи ЕРЕ, а потім устанавлює та закріплює ЕРЕ на платі, то стає зрозумілим, як готовувати ці ЕРЕ до автоматизованого складання, і зникає необхідність в окремих операціях або переходах щодо формування та обрізання виводів.

Решту ЕРЕ з дійвої класифікаційної групи, що не потребують особливих засобів кріплення, можна встановлювати на механізованому робочому місці (при достатній кількості ЕРЕ), де їх монтують за допомогою зиг-замка. Тому при підготовці таких ЕРЕ до складання необхідно формувати їх виводи у вигляді зига.

Якщо ЕРЕ потребують особливих видів кріплення до плати (напірного, приkleювання, встановлення на підставку, за допомогою хомутиків, скоб, власних тримачів та ін.) або особливої орієнтації, мають складну форму або особливі властивості (наприклад, крихкість та ін.), чи їх залишається мало після автоматичної установки, то такі ЕРЕ доцільно встановлювати та кріпiti на платі вручну.

Аналогічно проводять оптимізацію відносно ЕРЕ, що належать до інших класифікаційних груп.

Для кожної класифікаційної групи застосовують автомати відповідних конструкцій. Роботи, пов'язані з установлennям ЕРЕ на

механізованому робочому місці або вручну, можна об'єднати в одну операцію для ЕРЕ всіх класифікаційних груп.

Таким чином, якщо в складальній роботі, що виконуються на автоматах, механізованому робочому місці та вручну, то мінімальна кількість складальних операцій встановлення ЕРЕ на печатну плату дорівнюватиме сумі автоматичних, механізованої та ручної операцій.

Кількість складальних операцій може бути й більшою, оскільки зміст операцій та їх кількість визначають вихідчи з оптимальної диференціації складального виробництва, його типу, організаційної форми складання, а також специфіки складальних робіт.

При непотоковому виробництві доцільними технологічними межами диференціації є: однорідність виконуваних робіт; одержання в результаті виконання операції закінченого складального елемента; незалежність складання, зберігання і транспортування від інших складальних елементів; можливість використання простого (універсального) або переналагоджувального технологічного оснащення; забезпечення мінімальної питомої ваги допоміжного часу в операції; сталі на даному підприємстві типові та групові операції.

У потоковому виробництві необхідний рівень диференціації операцій в основному визначається тактом складання. При розробці ТП потокового складання слід забезпечити синхроність операцій, тобто тривалість їх повинна дорівнювати або бути кратною такту (ритму). Для цього весь процес складання поділяється на окремі дії, встановлюють тривалість окремих дій, після чого їх поєднують в операції необхідної тривалості. Дії та переходи можна переносити з однієї операції в іншу, не обов'язково суміжну, якщо це не порушує потрібну послідовність складання. Якщо не вдається досягти синхронності процесу, то для спрощування складання слід поліпшити технологічність виробу, використати більш досконале високопродуктивне обладнання, оснащення. На практиці синхронізування операцій здійснюється з деяким ступенем приближення.

Аналогічно виконують оптимізацію і для інших робіт.

Після визначення операцій (їх змісту, рівня механізації та

автоматизації) вибирають найпридатніші моделі обладнання, пристрій та інструменту з класифікаторів, каталогів, довідників, уніфікованих ТП, типових технологічних операцій, стандартив та інших джерел. Потім установлюють розряди робіт і кількість робітників, необхідних для виконання кожної операції.

Результати розробки операцій слід оформити у вигляді табл. 10.1.

Таблиця 10.1

Номер операції	Найменування та зміст операції	Обладнання	Пристрій	Інструмент	Допоміжні матеріали	Режим	Примітки
----------------	--------------------------------	------------	----------	------------	---------------------	-------	----------

Ключові та допоміжні слова для запису переходів треба вибирати з класифікатора технологічних переходів.

Як правило, операції нумерують через п'ять або десять номерів. Це пов'язано з частим допрацюванням та модернізацією робочих технологічних процесів. Вказаній вище підхід дозволяє добавляти нові операції без порушення нумерації існуючих. Перші операції присвоюють номер п'ять або десять.

### 11. НОРМУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ

Нормування ТП - це визначення штучного часу  $T_{\text{ш}}$  для кожної операції при масовому виробництві і штучно-калькуляційного часу  $T_{\text{шк}}$  - при серійному. В останньому випадку додатково розраховують підготовчо-заключний час  $T_{\text{пз}}$ .

Початковими даними для нормування є зміст операції і укрупнене нормування робіт. Нормування процесу виконують у такій послідовності:

- за змістом кожного переходу і залежно від прийнятого варіанта його виконання (рівня механізації) визначають операційний час  $T_{\text{оп}}$  [10,11] та ін.;

- за змістом операції встановлюють оперативні часи перехідів, що в ній містяться, і визначають оперативний час операції;
- розраховують норму штучного часу для кожної операції [10] за формулою

$$T_{ш} = T_{оп} K \left( 1 + \frac{K_1 + K_2}{100} \right),$$

де  $K$  - поправочний коефіцієнт, за допомогою якого враховують групу складності 1 тип виробництва;

$K_1$  - процент від оперативного часу, відповідний до підготовчо-заключного часу, часу на обслуговування робочого місця та особисті потреби;

$K_2$  - процент від оперативного часу, відповідний до часу на відпочинок;

- визначають підготовчо-заключний час  $T_{пз}$  дляожної операції за нормативами [10];

- розраховують штучно-калькуляційний час за формулою (10.2).

У пояснювальній записці потрібно навести приклад нормування однієї об'ємної операції, а потім одержані результати нормування всіх операцій об'єднати в табл. 11.1

Таблиця 11.1

Номер операції	Наименування операції	$T_{оп}$	$T_{ш}$	$T_{пз}$	$T_{шк}$

Після нормування операцій необхідно уточнити тип виробництва, виконавши розрахунки за викладеною раніше методикою.

## 12. ОСОВИЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ КАРТ

Для курсового проекту рекомендується маршрутно-операційний

опис технологічного процесу.

ТП складання, побудований з операцій та переходів, оформлюють пастою або чорнилом в технологічних картах ГОСТ 3.1118-82. Цей ГОСТ передбачав форму 2 для першого або титульного листа і форму 16 для наступних листів. В основному написі титульного листа необхідно вказати: найменування виробу, для якого розроблено ТП; назву Інституту; прізвище, ініціали та підпис виконавця; кількість листів ТП; порядковий номер титульного листа. В основному написі наступних листів слід навести тільки порядковий номер.

Для маршрутно-операційного запису ТП достатньо використати рядки із службовими символами А, Б, М, О, Т. Інформацію в рядках із символами А, Б, М (код і найменування операції, обладнання, матеріали) необхідно розміщувати у строгій відповідності до вказівок, наведених в основному написі технологічної карти. У рядку В крім найменування обладнання обов'язково заповнюють графи: Проф. - професія, Р - розряд робіт, КР - кількість робітників, КОВД - кількість одночасно виготовлюваних виробів, ОД - обсяг виробничої партії, Т<sub>пз</sub> - підготовчо-заключний час, Т<sub>шт</sub> - штучний час.

Інформацію в рядках із службовими символами О, Т (переходи, пристрої та інструменти) слід подавати на єдиному рядку технологічної карти. Зміст переходу повинен бути настільки докладним, щоб за його смыслом і складальним кресленням або операційним ескізом можна було повністю зрозуміти зміст роботи. Порядковий номер переходу треба проставляти на початку рядка. Для універсального інструменту вказують номер стандарту або нормалі та основні характеристики.

За необхідності окремі операції забезпечуються операційними ескізами.

Між операціями, занесеними в технологічну карту, слід залишати один пустий рядок.

### 13. РОЗРОБКА СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИСТРОЮ

При розробці ТП складання для виконання операцій дозволяється передбачати різноманітні види оснастки. Технологу треба вибрати

або замовити конструкцію оснастки, тому він повинен знати принципи конструювання найпростіших пристріїв.

У тому випадку, коли процес складання не може бути здійснений із застосуванням лише стандартної технологічної оснастки, виникає необхідність у проектуванні спеціальної оснастки.

Слід мати на увазі, що елементи конструкції пристріїв переважно стандартизовані і розроблені типові конструкції. Тому перед проектуванням потрібно ретельно вивчити відомі конструкції.

Конструювання технологічної оснастки повинно зводитись до розробки з'єднання стандартних деталей і вузлів в одиний пристрій з мінімальною кількістю оригінальних деталей. Це підвищує технологічність конструкції. Необхідно враховувати продуктивність, яка може забезпечуватись або багаторічними конструкціями, або застосуванням механізованих режимів. Крім продуктивності та точності слід також приділяти особливу увагу зручності експлуатації оснастки і безпеці робіт.

Проектування спеціальної технологічної оснастки може носити характер допрацювання (часткового доповнення та змін існуючої універсальної, нормалізованої оснастки) або нового оригінального конструювання.

### 13.1. РОЗРОБКА МЕХАНІЧНОГО ПРИСТРОЮ

Для виготовлення електронної апаратури найчастіше застосовують пристрії складання, розвальцовування, клепання, формування та обрізання виводів ЕРЕ, штампи та ін.

У цьому випадку початкові дані - робочі креслення деталі ЕРЕ або складальної одиниці з технічними умовами, а також річна програма випуску виробів.

При розробці механічних пристріїв мають бути послідовно вирішенні такі питання: вибір типу оснастки, розробка схеми пристрію із зазначенням баз і точок прикладання сил, силові розрахунки, розрахунки точності, попередня ескізна проробка конструкції, розворотка та оформлення складальних креслень пристрію. Потім необхідно дати опис конструкції пристрію у

взаємоз'язку всіх деталей і з відсиланням до позиції креслень та опис роботи пристроя, також з відсиланням до позиції креслень, починаючи з початкового стану, руху і взаємодії його рухомих частин і закінчуючи поверненням останніх до початкового стану. Якщо пристрій розроблено не для автомата, то треба вказати дії робітника при роботі з цим пристроєм.

При розробці пристрів слід враховувати конструктивні особливості ЕРЕ. Так, наприклад, конструктивні особливості корпусних ІМС (наявність кристалів, герметизованих вводів і лівів, товщина дна корпуса та ін.) зумовлюють ряд специфічних вимог, що мають бути виконані при виготовленні мікрокладань на базі корпусних ІМС. Всі заходи безпеки зводяться до того, щоб захистити корпус ІМС і виводи від недопустимих деформацій. При рихтуванні, формуванні та обрізанні виводів ІМС піддають розтягуту, згину і стиску. При цому розтягальне зусилля прикладено до найчутливішої до механічного впливу зони корпуса – гермовводу. Якщо розтягальне зусилля або згин виводу безпосередньо біля корпуса буде надмірним, то в місці закріплення виводів ІМС виникнення тріщин по склу або кераміці тіла корпуса, що може привести до його розгерметизації. Тому конструкція пристроя (штампа) для формування та обрізання виводів ІМС повинна забезпечувати жорстке кріплення кожного виводу ІМС поза зону напливу скла або кераміки. Дільниця виводу на відстані 1 мм від корпуса не повинна підлягати згинальним і крутним деформаціям.

Конструкція штампа для формування та обрізання виводів ІМС [15] мусить забезпечувати створення незалежних і послідовних зусиль: затискування виводів біля корпуса, формування та обрізання. Величину цих зусиль підбирають залежно від кількості виводів, їх розмірів та матеріалу, я також щоб забезпечити цілісність гальванічного покриття виводів, мінімальні розтягальні зусилля вздовж осі виводу та одержати задану конфігурацію формовки.

При розрахунках необхідно визначити зусилля зворотних пружин і загальне зусилля [18, 19], яке треба прикласти до пристроя для забезпечення його роботи.

Розрахунок точності пристроя базується на складанні розмірних ланцюгів [20, 22]. До складу розмірного ланцюга

входить так звана замікальна ланка, яка безпосередньо з'язує поверхні або осі, відносну відстань між якими слід забезпечити. Такими ланками можуть бути зазор, міжсюва відстань та ін. Відхилення складових ланок по-різному впливають на розмір замікальної ланки. Порядок розрахунку розмірних ланцюгів установлено ГОСТ 16320-70 і залежить від того, яка задача розв'язується - пряма чи обернена. Необхідно скласти і розрахувати декілька розмірних ланцюгів, за допомогою яких можна визначити найважливіші точнісні параметри пристроя. На робочих кресленнях розроблених оригінальних деталей (2-3 найменування) потрібно проставити розміри з допусками, одержаними при розрахунку пристроя на точність.

Оформлюють креслення пристроя за стандартами на креслення в машинобудуванні.

Складальне креслення мусить давати почу уяву про конструкцію оснастки. Кількість видів, розрізів і перерізів має бути достатньою для деталювання. На складальному кресленні вказують габаритні, установочні, приєднувальні розміри, номери позицій (як правило, один раз) і технічні вимоги.

На складальному кресленні пристроя спрощено тонкими сущільніми лініями розміщують зображення ЕРЕ (вузла) і розміри, які визначають його взаємне розташування. Зображення ЕРЕ (вузла) наводять на видах, найзручніших для пояснення роботи пристроя.

Якщо, наприклад, розроблено пристрій для формування виводів ЕРЕ, то в правому верхньому куті креслення слід помістити операційний ескіз ЕРЕ після формування його виводів і нанести всі розміри з граничними відхиленнями, потрібні для виконання операції та контролю, а також для розрахунків конструкції пристроя. Складальні креслення повинні мати повну специфікацію складальних одиниць і деталей, яку необхідно оформити згідно зі стандартом і розмістити в пояснювальній записці як додаток.

Специфікація - це текстовий конструкторський документ, який визначає зміст складальної одиниці і необхідний для комплектування та виготовлення конструкторських документів. Для курсового проекту достатньо, щоб специфікація містила п'ять розділів: "Складальні одиниці", "Деталі", "Стандартні вироби", "Інші вироби", "Матеріали".

У розділах "Складальні одиниці" і "Деталі" записують складальні одиниці і деталі, які безпосередньо входять у специфікований виріб.

У розділі "Стандартні вироби" наводять вироби, що входять в специфікований виріб за державним (ГОСТ), галузевим (ОСТ) і стандартами підприємства (СТП).

У розділі "Інші вироби" вказують вироби, виготовлені не за основними конструкторськими документами, а взяті з каталогів, прейскурантів тощо.

У розділі "Матеріали" записують загальну кількість кожного матеріалу із зазначенням одиниці підрахунку (на один специфікований виріб).

У курсовому проекті передбачено деталювання складального креслення. Виконання у вигляді робочих креслень підлягають найбільш складні та оригінальні деталі, особливо такі, що працюють у зв'язку між собою і від якості виготовлення яких залежить точність пристроя.

Робочі креслення деталей мають містити всі необхідні відомості (проекції, розрізи, поперечні), які чітко й однозначно пояснюють конфігурацію деталей з обов'язковим використанням тільки тих умовностей, які передбачено стандартами ЕСКД.

На кресленні мають бути такі позначення:

- шорсткість поверхонь;
- геометрично, в повному обсязі та технологічно правильні розміри, необхідні для виготовлення і контролю деталі;
- матеріал;
- необхідні технологічні вимоги відносно покриття, термічної обробки, допустимих граничних відхилень розмірів, форми та взаємного положення поверхонь тощо.

### 13.2. РОЗРОБКА ПРИСТРОЮ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЕЛЕКТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ

Виготовлені вузли, блоки і зібраний виріб електронної апаратури піддають технічному контролю, який містить в собі візуальний контроль монтажу, функціональний контроль блоків і системний контроль всього виробу.

Функціональний контроль (перевірку електричних параметрів)

проводять на спеціальних установках - пультах, до яких підключають блок, що перевіряється, через з'єднувачі.

Початковими даними для розробки установки (пульту) контролю вихідних параметрів вибраного електронного вузла, блока є: напруги та струми живлення вузла, що контролюється; вхідні та вихідні сигнали; рівень контролю: приладний - непридатний, з цифровою інформацією, з указаним несправного каскаду, мікросхеми, ЕРЕ. Параметри напруг і струмів живлення, частотний діапазон та форми вхідних і вихідних сигналів мають бути вказані з граничними відхиленнями.

Спочатку необхідно розробити функціональну схему установки, потім електричну принципову схему, після цього виконати розрахунки схеми і вибрати елементну базу. Далі слід сконструювати установку, що найменше - креслення загального виду, потім розробити методику контролю вихідних параметрів вузла, блока, що контролюється, за допомогою розробленої установки.

#### 14. ЗМІСТ ПРОЕКТУ

Курсовий проект повинен мати пояснювальну записку (30 - 40 стор.), додатки і графічну частину (2 аркуша формату А1).

Пояснювальні записка містить описи:

- проектування технологічного процесу складання;
  - проектування і розрахунки спеціальної оснастки.
- У кінці пояснювальної записки розміщують додатки:
- специфікацію до складального креслення вузла (приладу), виданого як завдання;
  - розроблений технологічний процес складання, оформленій на бланках технологічних карт;
  - специфікацію до складального креслення спеціального пристрою.

Графічна частина проекту включає:

- складальне креслення заданого вузла (блока, приладу);
- технологічну схему складання;
- складальне креслення спеціального пристрою;
- робочі креслення основних деталей пристрою.

При виконанні курсового проекту необхідно:

- провести аналіз умов роботи вузла (приладу);
- провести аналіз технічних умов на складання і контроль;
- оцінити технологічність;
- розробити технологічну схему і раціональний технологічний процес складання;
- виконати нормування операцій;
- оформити розроблений технологічний процес на бланках технологічних карт:
- сконструювати спеціальний пристрій;
- виконати розрахунки, необхідні для розробки пристрою;
- розробити складальні креслення пристрою;
- виконати (за вказівкою викладача) деталювання пристрою;
- оформити пояснювальну записку до курсового проекту.

Обов'язки викладача - це консультування студента, допомога у виборі того чи іншого варіанта вирішення питань, звернення уваги студента на принципові помилки в роботі. Завдання студент виконує самостійно і особисто відповідає за якість курсового проекту.

### 15. ОФОРМЛЕННЯ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ

Пояснювальна записка у курсових та дипломних проектах - це основний та обов'язковий документ, що додається до конструкторської та технологічної документації.

Пояснювальну записку оформлюють згідно зі стандартом підприємства СТП ХАІ 4.02-86. Записку пишуть українською, російською або англійською мовами. Основні вимоги до пояснювальної записки: чіткість побудови (структурі); конкретність та логічна послідовність викладу матеріалу; стисливість і точність формулювань, яка включає неоднозначне тлумачення; доведеність висновків та обґрутованість рекомендацій. Пояснювальна записка повинна містити: розрахунки та обґрутування оптимальності прийнятих рішень, а не опис матеріалів, запропонованих у вигляді технологічних карт і креслень. Вміщувати у записці означення, формулювання та загальні положення, вписані з підручників, методичних посібників і довідників, неприпустимо. Речення в тексті мають бути компактними (не більше 20 слів).

Пояснівальну записку слід писати мовою, доступною для спеціаліста не лише даної, а й суміжних галузей. У записці потрібно дотримуватись єдності термінології. При використанні нових або рідко вживаних в літературі термінів значення їх треба пояснити при першій згадці. Не слід застосовувати у тексті неконкретні вирази, а також складні мовні звороти, жargonні вирази, професіоналізми. Терміни, означення, умовні позначення, найменування, скорочення слів і словосполучень повинні відповідати вимогам державних стандартів і нормативних документів.

Записку пишуть розбірливим почерком на аркушах за формою 5 і 5а, рамки, та основні написи оформляють за ГОСТ 2.104-68. Будь-які написи на полях - неприпустимі.

У записці в указаній послідовності мають бути такі структурні частини:

- титульний лист;
- аркуш із затвердженім завданням на проектування;
- зміст;
- вступ;
- основна частина;
- висновок;
- список використаних джерел;
- додатки.

Титульний лист курсового проекту оформлюють згідно зі стандартом підприємства СТП ХАІ 4.01-86. Всі назви розміщують симетрично відносно рамки. Перенесення слів на титульному листі неприпустиме.

Аркуш із завданням на проектування виконують на бланку встановленої форми (див. дод. 1).

У змісті послідовно перелічують всі заголовки розділів, підрозділів та додатків і вказують сторінки, на яких розміщено початок матеріалу.

У вступі необхідно дати коротку характеристику сучасного стану питань з теми завдання, розкрити актуальність теми та новизну підходу до її розвробки. Обсяг вступу - не більше двох сторінок.

Зміст основної частини записки наведено в дод. 2, інші тексти

згідно з прийнятою структурою поділять на розділи і підрозділи. Заголовки розділів записки, крім "Вступу", "Висновку" та "Списку використаних джерел", мають бути пронумеровані арабськими цифрами, підрозділів - арабськими цифрами в межах кожного розділу. Після заголовків розділів і підрозділів крапку не ставлять. Не припускається писати назгуль підрозділу в кінці сторінки, а його зміст переносити на наступну сторінку - необхідно, щоб під заголовком размістилось не менше двох рядків тексту. Перенося слів у заголовку недопустимо. В тексті основної частини записки (але не в заголовках) мають бути посилання на всі використані джерела (номери розміщують у квадратних дужках), а також на таблиці, формулі, структурні елементи графічної частини курсового проекту.

Висновок повинен містити коротко викладені результати виконаної роботи і пропозиції щодо їх використання. Обсяг висновку - не більше однієї сторінки.

До списку використаних джерел входять книги, підручники, навчальні посібники, довідники, нормативно-технічні документи, стандарти, каталоги, типові та групові технологічні процеси, технологічні інструкції тощо. Всі джерела розташовують у послідовності їх появи у пояснювальній записці (ГОСТ 7.32-91).

У додатки необхідно включити специфікації та розроблений студентом технологічний процес складання, оформлені на бланках технологічних карт.. Приклад заповнення бланків наведено в дод. З.

Нумерація сторінок має бути наскрізною. Першою сторінкою вважають титульний лист, але номер сторінки на ньому не проставляють. Порядковий номер сторінки вказують у правому верхньому куті аркуша за наявністю найпростішої рамки поля або у відповідній графі - при використанні форми ГОСТ 2.104-62.

Пояснівальна записка повинна бути зорищувана і мати обкладинку із цупкого білого паперу. Обкладинку оформлюють як титульний лист.

#### 16. ОФОРМЛЕННЯ СКЛАДАЛЬНОГО КРЕСЛЕННЯ ЗАВДАННЯ

При одержанні завдання студенту може бути запропоновано складальне креслення, виконане за засяжливими стандартами. Тому

при вивченні креслення студент повинен виявити застарілі позначення та форми запису інформації і накреслити складальне креслення згідно з існуючими стандартами. Потрібно пам'ятати, що технолог не має права що-небудь змінювати в конструкції виробу або в технічних вимогах щодо його виготовлення. Помічені технологом у складальних кресленнях і технічних умовах недоліки, неясності й помилки виправляє конструктор. Тому змінювати, зменшувати або добавляти інформацію для приведення початкового креслення до потреб курсового проектування можна тільки за вимогою викладача.

## ЗРАЗОК БЛАНКА ЗАВДАННЯ НА КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

Харківський авіаційний інститут.

Кафедра приладів літальних апаратів

ЗАВДАННЯ  
НА КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

СТУДЕНТ \_\_\_\_\_

ВІКЛАДАЧ \_\_\_\_\_

1. ТЕМА ПРОЕКТУ \_\_\_\_\_

2. ПОЧАТКОВІ ДАНІ \_\_\_\_\_

3. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ РОЗРОБЦІ.  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

4. ПЕРЕЛІК ОБОВ'ЯЗКОВИХ КРЕСЛЕНЬ.  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

5. ТЕРМІН ЗАХИСТУ ЗАКІНЧЕНОГО ПРОЕКТУ \_\_\_\_\_

6. ДАТА ВИДАЧІ ЗАВДАННЯ \_\_\_\_\_

ВІКЛАДАЧ \_\_\_\_\_

ЗАВДАННЯ ПРИИНЯТО ДО ВИКОНАННЯ " \_\_\_\_ " 199 \_\_\_\_ р

ПІДЛІС СТУДЕНТА \_\_\_\_\_

### ЗРАЗОК ЗМІСТУ ОСНОВНОЇ ЧАСТИНИ ЗАПИСКИ

1. Підзначення електронного вузла, умови роботи.
2. Аналіз технічних умов на складання і контроль.
3. Визначення типу виробництва.
4. Вибір організаційної форми складання.
5. Аналіз технологічності.
  - 5.1. Якісна оцінка технологічності.
  - 5.2. Кількісна оцінка технологічності.
6. Розробка технологічної схеми складання.
7. Вибір допоміжних матеріалів і визначення норм витрат.
8. Укрупнене нормування робіт.
9. Розробка операцій технологічного процесу.
  - 9.1. Обґрутування поділу процесу на операції.
  - 9.2. Оптимізація операцій.
10. Нормування технологічного процесу.
11. Розробка спеціального пристроя.
  - 11.1. Обґрутування розробки пристроя.
  - 11.2. Розробка схеми пристроя.
  - 11.3. Силові розрахунки.
  - 11.4. Розрахунки на точність.
  - 11.5. Опис конструкції пристроя.
  - 11.6. Опис роботи пристроя.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУАНКИ

FACT 3 11(8-82)

Документы

## СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Разработка и оформления конструкторской документации радиоэлектронной аппаратуры: Справочник / С.Т. Гумановичев, А.К. Иванова, А.С. Кулаков и др./ Под ред. Э.Т. Ромаштевой.- 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Радио и связь, 1981.
2. ОСТ 92-1042-82. Технические требования и технологии бессиликонистости к типовым операциям сборки и монтажа блоков и узлов на печатных платах. Введ. 01.10.83.
3. Бобчинский А.М., Янис Э.Ж. Технологичность изделий в приборостроении.-Л.: Машиностроение, 1980.
4. Коваленко П.И., Корнилов И.Г., Ерьова В.Г. Технология сборки и испытаний авиационных приборов: Учеб.пособие. - Харьков: Харьк. аэрац.ин-т, 1988.
5. Павловский В.В., Васильев В.И., Гутман Т.Н. Проектирование технологических процессов изготовления РЭА: Учеб. пособие для вузов.-М.:Радио и связь, 1982.
6. ОСТ 92-1047-82. Типовые технологические операции очистки элементов, монтажных проводов, печатных плат, узлов, блоков и приборов. Введ. 01.10.83.
7. ОСТ 92-1046-82. Типовые технологические операции подготовки печатных плат к сборке и монтажу блоков и узлов. Введ. 01.10.83.
8. ТПП. Промывка печатных плат в спиртобензиновой смеси.
9. ОСТ 4 ГО.033.200. Припои и флюсы для пайки. Марки, состав, свойства и область применения. Введ. 01.01.80.
10. ОСТ 4 ГО.050.012. Нормативы времени (элементные). Нормирование монтажных работ. Введ. 01.11.73.
11. Отраслевые нормативы времени для технического формирования электромонтажных работ в приборном производстве. Дифференцированные и укрупненные нормативы. Введ. 01.07.80.
12. Классификатор технологических операций машиностроения и приборостроения 1 25 151. м.: Изд-во стандарта, 1987.
13. ТПП. Изготовление субблоков и узлов на печатных платах.
14. ОСТ 4 ГО.054.280. Аппаратура радиоэлектронная. Сборочно-монтажное производство. Сборка блоков (модулей II уровня). Типовые технологические процессы. Введ. 01.07.82.

15. Сборка, регулировка и испытание авиационных приборов: Учебник для техникумов. 2-е изд., перераб. и доп./ З.Ф. Уразаев, Б.А. Асс, Я.Н. Алексеев, Б.Я. Мясников.-М.:Машиностроение,1983.
16. ОСТ 4 Г0.060.010-Г0.060.056. Инструмент и типовая технологическая оснастка для сборочно-монтажных работ в производстве РЭА. Введ. 01.07.76.
17. Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. 2-е изд., перераб. и доп. Вып 21. Производство радиоаппаратуры и аппаратуры проводной связи.-М.: Экономика, 1990.
18. Корицкий И.Р., Ерьева В.Г. Проектирование технологических процессов обработки летательным аппаратом приборов и систем управления летательных аппаратов: Учеб. пособие.- Харьков: Харьк. авиац. ин-т, 1982.
19. Романовский В.Л. Справочник по холодной штамповке. - Л.:Машиностроение, 1971.
20. Волынkin Е.А. Расчет и конструирование механизмов приборов и систем: Учеб. пособие для студентов вузов.-М.:Выш. школа, 1980.
21. Классификатор технологических переходов машиностроения и приборостроения 1 89 187.-1.: Изд-во стандартов, 1991.
22. Тищенко О.Ф., Валединский А.С. Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения: Учебник для студентов приборостроительных специальностей вузов.-М.: Машиностроение, 1977.
23. ОСТ 4.010.030-81. Установка навесных элементов на печатных платах. Введ. 01.01.83.
24. ОСТ 92-9389-80. Установка электрорадиоэлементов на печатные платы радиоэлектронной аппаратуры. Введ. 01.01.82.

1. Загальні правила проектування технологічних процесів складання . . . . .	3
2. Ознайомлення із завданням . . . . .	6
3. Аналіз технологічних умов на складання і контроль . . . . .	6
4. Визначення типу виробництва . . . . .	7
5. Вибір організаційної форми складання . . . . .	10
6. Аналіз технологічності . . . . .	11
7. Розробка технологічної схеми складання . . . . .	15
8. Вибір додоміжних матеріалів і визначення норм витрат . . . . .	17
9. Ікрупнене нормування робіт . . . . .	18
10. Розробка операцій технологічного процесу . . . . .	18
10.1. Поділ процесу на операції . . . . .	19
10.2. Оптимізація операцій . . . . .	29
11. Нормування технологічного процесу . . . . .	27
12. Оформлення технологічних карт . . . . .	28
13. Розробка спеціального пристроя . . . . .	29
13.1. Розробка механічного пристроя . . . . .	30
13.2. Розробка пристроя для контролю електрических параметрів . . . . .	33
14. Зміст проекту . . . . .	34
15. Обформлення пояснювальної записки . . . . .	35
16. Оформлення складального креслення завдання . . . . .	37
Додаток 1. Зразок бланку завдання на курсовий проект . . . . .	39
Додаток 2. Зразок змісту основної частини записки . . . . .	40
Додаток 3. Приклад заповнення бланків . . . . .	41
Список використаної та рекомендованої літератури . . . . .	42

0.00

Заболотний Віталій Анисимович

ПРОЕКТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ  
СКЛАДАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПРИСТРОЇВ  
ПРИЛАДІВ І СИСТЕМ КЕРУВАННЯ  
ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ

Редактори: В. М. Коваль, Л. О. Кузьменко

Зв. план, 1997

Підписано до друку 12.11.97

Формат 60×84 1/16. Папір офс. № 2. Офс. друк.

Умовн.-друк. арк. 2,5. Облік.-вид. арк. 2,81. Т. 100 прим.

Замовлення 73. Ціна вільна

---

Харківський авіаційний інститут

310070, Харків-70, вул. Чкалова, 17

Ротапринт друкарні ХАІ

310070, Харків-70, вул. Чкалова, 17

---