

Студент 7 курса
моторостроительного
факультета ХАИ
Эмайкин В.

Электро-искровой способ обработки металлов.

(Доклад на научно-технической
студенческой конференции)

Электро-искровой или, как его еще называют, электро-эрэзационный способ обработки металлов открыт в 1942 году советским ученым Ворисом Романовичем Лазаренко. Таким образом, приоритет в деле открытия и дальнейшего развития этого, имеющего очень большие перспективы, нового способа обработки металлов принадлежит полностью советской науке.

В основе этого способа обработки металлов лежит явление электрической эрозии, которое заключается в разрушении и переносе металла под воздействием импульсов электрической энергии. Давно уже было известно явление разрушения - эрозии поверхности электрических выключателей, рубильников и других выключающих устройств. Работая над устранением этого бедного для выключающих устройств явления В.Р.Лазаренко пришел к мысли использовать явление электрической эрозии для обработки металлов.

Этот способ обработки металлов основан на том, что на поверхность металла подлежащей обработке направляют импульсы электрической энергии, которое выбрасывает частицы (группы молекул) металла из обрабатываемого изделия.

Для обработки металлов электро-искровым способом необходимы специальные установки, которые могут накапливать электрическую энергию и выделять ее в виде мгновенных импульсов. Обрабатываемое изделие присоединяется к положительному полюсу (+) этой установки, а инструмент к отрицательному полюсу. Приближение изделия к инструменту (положительного и отрицательного электрода) между ними возникает искровой разряд, который выбрасывает частицы металла из изделия и переносит на инструмент. П. К. этот процесс во всех случаях происходит в жидкой среде, то частицы металла не переносятся на инструмент, а остаются в этой жидкой среде.

При электро-искровом способе обработки металлов электрическая энергия используется непосредственно для обработки металлов в то время, как при механической обработке металлов электрическая энергия используется для приведения в действие металорежущих станков.

Электроискровой способ обработки металлов дает возможность производить обработку металлов любой твердости, чего невозможно достичь механической обработкой.

I Физика электро-искрового способа обработки металлов.

До сих пор еще не имеется разработанной теории, объясняющей все явления, которые происходят при электро-искровой обработке. Надо сказать, что в то время, как в деле практического внедрения этого способа в промышленность, уже имеются значительные успехи, теория разработана еще очень мало.

Существует две формы самостоятельного электрического разряда: дуговая и искровая (о тихом разряде речь будет идти дальше.)

Обе эти формы разряда вызывают электрическую эрозию, но различаются между собою, как по внешнему эффекту, так и по физическим процессам протекающим во время разряда.

Дуга представляет собой затяжной по времени электрический разряд, сопровождающийся ярким свечением, высокой температурой и переносом металла с катода на анод. Катод при этом разрушается. Пламя

дуги захватывают значительную часть площади электродов и сильно подогревают электроды, от чего их поверхность сильно окисляется, а металл претерпевает структурные изменения.

Искра представляет собой высокочастотный, колебательный разряд строго локального характера (устремлен в одну точку) мгновенного действия (порядка 10^{-6} - 10^{-3} сек), а также сопровождается переносом металла с анода на катод. При этом разрушается анод. При разряде сила тока достигает нескольких тысяч ампер. Благодаря этому частицы металла анода в точке удара искры расплавляются под действием тепла искры и в результате действия электроподиинамических сил отрываются от основного металла и выбрасываются в межэлектродное пространство.

Электроды при искровой форме разряда нагреваются слабо (по всей массе) и материал их не претерпевает таких структурных изменений, как при дуговой форме разряда. Благодаря локальному действию искры, температура, которая в точке действия искры, достигает до 10000°C действует всего на глубину до 20-30 микрон. Это объясняется также кратковременным действием искры.


Дуговая и искровая формы разряда при определенных условиях переходят (инверсируют) одна в другую. Граница перехода носит название границы инверсии.

Основными факторами определяющими границу инверсии являются:

1. Электрические параметры схемы;
2. Состав и состояния среды, в которой работают контакты;
3. Состав материалов контактов (электродов).

Если менять только электрические параметры схемы то схема инверсии электрической эрозии изобразится в следующем виде:

Сиг.



фиг. 1

При одном и том же количестве электрической энергии переносимое количество металла при искре больше, чем при дуге.

Так как эти две области обладают различными знаками эрозии, то граница инвер-

ции обладает практическим минимумом эрозии. Из приведенных характеристик дуговой и искровой областей ясно, что обработку металла необходимо вести в искровой области. Наиболее полно исследовано явление искрового разряда в газах и в вакууме.

Электропроводность газов зависит от степени ионизации газа.

Согласно выводам Дж. Томсона и Резерфорда диссоциация молекул газа на ионы состоит в отщеплении электрона от нейтральной молекулы.

По теории Таученца, когда на электродах получается разность потенциалов положительные и отрицательные ионы движавшиеся до этого в беспорядке начнут под действием сил электрического поля перемещаться (положительные к катоду, отрицательные к аноду), создавая электрический ток. При этом движение ионов приобретают живую силу $\frac{mv^2}{2}$, равную работе сил электрического поля eU (e - заряд иона; U - разность потенциалов)

$$\frac{mv^2}{2} = eU \quad \dots \dots \dots \dots \quad (1)$$

$$v = \sqrt{2 \frac{e}{m} U} \quad \dots \dots \dots \dots \quad (2)$$

где v - скорость движения ионов.

$\frac{e}{m} = 1,758 \cdot 10^7$ единицы СИУМ есть для всех электронов величина постоянная.

Выразив U в болтах, получим:

$$U = 5,93 \cdot 10^8 V_{\text{см}} \cdot \text{сек} \dots \dots \dots (3)$$

Движаясь с такой огромной скоростью электрон, встречая на своем пути нейтральный атом газа и циркуляясь о него, расщепляет (ионизирует) атом. Затем под действием сил электрического поля электрон вновь развивает скорость до нового столкновения и т.д.


Наименьшая разность потенциалов, при которой возможно расщепление атомов с образованием положительных и отрицательных ионов называется потенциалом ионизации.

Повысив напряжение на электродах мы наблюдаем наступление первой формы самостоятельного электрического разряда в газах, которая сопровождается свечением газа и тихим своеобразным шумом "тихий разряд".

Рост ударной ионизации газа вызывает появление новой формы электрического разряда - "искрового разряда".

Появление искрового разряда указывает, что прогрессивное увеличение проводимости среды закончилось нарушением ее электрической прочности. Вследствие этого скачкообразно падает напряжение на электродах и происходит за короткий

промежуток времени резких скачков тока в цепи (фиг. 2).



фиг. 2

Дальнейшее целиком зависит от мощности источника тока (W), питавшего данную сеть. Если ее мощность мала и недостаточна для поддержания этого бурного процесса, то напряжение на электродах упадет. Вместе с этим произойдет резкое увеличение сопротивления среды и падение силы тока.

Разряд прекращается. Однако, поскольку источник тока продолжает действовать, то напряжение на электродах снова будет подниматься, вследствие чего начнут повторяться описанные выше процессы с несколько повышенной начальной скоростью, т.к. полная рекомбинация ионов не успела произойти. Раздраженная схема (фиг. 2) будет совершать ритмично замкнутый цикл разрядов, т.е. произвести импульсную передачу электроэнергии.

Этот цикл разрядов сопровождается

эрозией электродов. В своей книге „Физика искрового спуска обработки металлов“ В. Р. Позаренко делает целый ряд обобщений, которые заключаются в следующем:

1. любая самостоятельная форма электрического разряда в силах всегда сопровождается эрозией действующих электродов.
2. при коммутации электрических цепей, прежде чем начнется непосредственное соприкосновение электрических поверхностей электродов, всегда имеет место пробой междуэлектродного расстояния.
3. каждой форме самостоятельного электрического разряда соответствует присущая ей полярность электрической эрозии.
4. искровой разряд является типичным электронным процессом.
5. электрическая эрозия — неотъемлемое свойство любых токопроводящих материалов.
6. величина и знак электрической эрозии при прочих равных условиях определяются:
 - а) химическим составом материала электродов;
 - б) химическим составом и состоянием среды, окружающей электроды;
 - в) величиной и соотношением параметров электрической схемы, которую коммутируют; электроды;
7. Всегда количество материала, выбрасы-


ваемого из электродов в результате действия искрового импульса, при прочих равных условиях, строго пропорционально количеству электричества, протекшего за данный импульс, и зависит от крутизны фронта импульса.

8. При прочих равных условиях можно изменить количество электричества, протекшее за данный импульс, выбрасывая из электродов различные весовые количества материалов в зависимости от химического состава электродов.

9. Основной причиной, направленного выбораивания металла из анода, являются электродинамические силы, особенно эффективное действие которых может быть получено с помощью искрового-импульсного разряда.

II Станки для электро-искровой обработки

На фиг. 3. изображена схема станка для прошивки отверстий электро-искровым способом. Для этой цели используется обычный сверлильный станок. На столе станка устанавливается ванна, которая изолируется от станка. В ванне помещается обрабатываемое изделие, которое находится в жидкой среде (керосин, трансформаторное масло).



фиг. 3

Электроф-инструмент, который изготавливается обычно из латуни или из медно-графитовой композиции (МГ), изолируется от шпинделя стакна.

Подача шпинделя в процессе прошивки осуществляется автоматически благодаря тому, что шпиндель является сердечником соленоида *S*. В процессе работы шпиндель стакна совершает только поступательное движение и на изделии за счет вырывания частиц металла комбинируется профиль электроф-инструмента. Таким образом мы можем получить на изделии отверстие любого профиля.

Электрическая часть установки включает мотор-генератор, который является источником электроэнергии, регулируемое сопротивление (реостат) R и конденсаторы C , которые запасают электроэнергию и подают ее на электроды в виде коротких электрических импульсов.

Электрическая схема установки включает два контура. Один, "рабочий контур" соединяет источник тока с электродами, другой контур соединяет емкость (конденсаторы) с электродами и называется "колебательным контуром".

Воздушный промежуток между пеленгом и инструментом является элементом обоих контуров и одновременно их замыкателем. В момент разряда через него проходит как постоянный ток от рабочего контура, так и ток, вызванный высокочастотным (колебательным) разрядом колебательного контура.

В рабочий контур включен соленоидный привод S , который осуществляет автоматическую подачу инструмента. Магнитное поле, создаваемое рабочим током, протекающим по виткам соленоида, поддерживает сердечник соленоида (шпиндель инструка) с электродом-инструментом в таком же положении, что междуэлектродный зазор в процессе работы остается

незменным. Имеющиеся в электрической схеме активное сопротивление, индуктивность и емкость должны правильно сочетаться друг с другом.

Для других работ применяются электро-искровые станки другой конструкции.

III Основные технологические характеристики электро-искрового способа обработки металлов.

1. Режим обработки.

Этот способ обработки имеет большой и легко осуществимый диапазон режимов.

Соотношение напряжения, емкости и силы тока электрической цепи определяет режим обработки, которые делятся на 3 группы: жесткие, средние и мягкие.

Стандартные режимы указаны в таблице №1.

Таблица №1

№ режима	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Величина емкости 8 мF	2	4	6	10	30	50	100	200	300	500
ток короткого замыкания батареи цепи 8 амперах	0,3	0,32	0,4	0,8	2,7	4	8	16	24	40

2. Материал электродов.

Материал анода зависит от изделия. Материалом наилучшим для катода (инструмента), как показала практика, являются:

а) меднографитовая композиция; она мало изнашивается, дает наилучшую точность и наибольшую скорость обработки; ее недостаток - хрупкость;

б) латунь, которая уменьшает производительность вдвое и обеспечивает меньшую точность обработки, но не озывает затруднений при изготовлении и эксплуатации.

3. Среда в которой производится обработка.

Процесс происходит гораздо интенсивнее в жидкой среде, чем в газообразной по следующим причинам:

а) лучшие физические свойства среды, что позволяет работать при более высоких напряжениях;

б) частицы металла анода, расположенная разрядом при соприкосновении с жидкой средой, взрывается взрывом, который помогает электродинамическим силам в выбросе частицы металла из зоны обработки, что ускоряет процесс эрозии;

8) по мере улучшения инструмента процесс выноса частичек металла замедляется, а жидкая среда улучшает условия выноса

9) при наличии жидкости среды между электродами выброшенные из анода частицы металла не прилипают к торцу катода, т.к. падение незначительная часть их достигает катода, сдав при этом низкую температуру и малую скорость в результате влияния вязкости жидкости

4. Скорость обработки.

Время потребное для выбрасывания данного объема (веса) металла не зависит от конфигурации и площади сечения электродов. По электро-эрзационной способности металлы и сплавы располагаются в соответствующем ряду температур плавления (таблица №2).

Таблица №2

№ п/п	материалы	количество выбрасы- ваемого мат. вр. вск.
1	Победит РЭ.8	8,0
2	Сталь Х12М-сырая	14,5
3	Медь	18,0
4	Никель	12,4
5	Алюминий	38,4
6	Цинк	126,0

Скорость прошивки определяется также стойкостью, включенной в контур.

5. Чистота поверхности.

Поверхность после электро-искровой обработки носит луночный характер, а не гребенчатый как при механической обработке. Чистота зависит от режима. Скорость обработки находится в обратной зависимости от частоты, поэтому для получения точных отверстий делают два прохода на разных режимах, точность изготовленных отверстий по диаметру доходит до 0,02 мм. В этих пределах наблюдается конусность из-за боковых разрядов.

IV Область применения электро-искрового способа обработки металлов.

Кроме уже указанной прошивки электро-искровой способ применяется для следующих работ:

1. Заточка инструмента.

Электродами являются инструмент и патчные диски, ток к которому подводится медно-графитовыми щетками.

2. Нанесение покрытий.

Можно наносить победит (режущий инструмент) и другие металлы с целью

1. Заточка инструмента.

Электрофрезы являются инструментом и катунный диск, ток к которому подводится медно-графитовыми щетками.

2. Резка.

Тонкий рез, который получается при резке электро-искровым способом и возможность резки самых твердых металлов делают электро-искровую резку очень эффективной.

3. Удаление сломанного инструмента и сверление по дуге окружности, нарезка резьбы.

Большое применение нашел этот способ обработки в авиационной промышленности, где невозможна обработка жароупорных сталей в закаленном состоянии механическим способом.

Из этого перечня областей применения этого способа видно какое важное значение имеет внедрение электро-искровой обработки в нашу промышленность.

Г Работа, проведенная в институте.

Членами технологического кружка т.т. Эмайкиным, Маевской и Русановой была смонтирована установка на базе сверлильного станка для сверлильно-прошивочных работ, производимых электро-искровым способом. Опробование установки дало положительные результаты. Несмотря на большие трудности, с которыми мы встретились, главным образом ввиду отсутствия необходимых материалов и аппаратуры, установка вполне пригодна для проведения нашей необходимых работ.

Г Заключение.

Недавно открытый способ электро-искровой обработки металлов уже завоевал себе право гражданства на наших предприятиях. Всюду создаются электро-искровые мастерские, лаборатории и целые цеха. Работают специальные конструкторские бюро по проектированию электро-искровых станков, установок и приводов к ним.

Нельзя говорить сейчас о том, что электро-искровая обработка может заменить механическую обработку во всех случаях. Однако, в ряде случаев они заменяют ее и значительно расширяют

технологические возможности наших
предприятий.

Два вопроса в области электро-ио-
кровой обработки требуют своего неот-
ложного решения: это устранение
большого износа электродов и повышение
производительности процесса.

Решение этого вопроса дает очень
большие перспективы развития этого
вида обработки. Изучение этого нового
вида обработки дает целый ряд благодар-
ных тем для исследования с для техноло-
гов, и для резальщиков, и для металло-
дов и для физиков, химиков и целого ряда
других специалистов.

бр. 221/б
БИБЛИОТЕКА
ХАРЬКОВСКОГО
ИНСТИТУТА
ИМ. ІССІДІАНА